CEP 95050.090 - CAXIAS DO SUL - RS
FONE/FAX (54) 3228.9498

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8825

Cliente: Bel Cabos

Endereço: | Cidade:

Responsável: | Departamento:

Técnico Responsável: Gilberto

Modelo da Máquina: PR-16 | Série: | Horímetro:

Garantia: ( )Sim (X)Não | Máquina ficou parada: ( )Sim (X)Não

Defeitos Alegados: MAQUINA AINDA TRAVANDO

Defeitos Constatados: Foi verificado a maquina e visto que a o falha pode se desgaste no potenciômetro do acelerador, pois falha somente no arranque da maquina.

Foi feito a troca do potenciômetro e deixado a maquina trabalhando e em observação.

Causa dos Defeitos:

Serviços à serem executados:

Comunicamos aos nossos clientes que:

1º - As despesas com a hospedagem e alimentação de nossos técnicos, quando em serviço externo, serão de responsabilidade do cliente, conforme o orçamento.

2º - Serviços realizados fora do horário normal serão cobrados da seguinte forma:
(50% das 18:00 às 22:00 e 100% das 22:01 Às 6:00, adicional sobre hora de trabalho normal)

3º - A aprovação das horas de serviços deverão ser feitas por pessoas devidamente autorizadas pela gerência.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
01	Potenciômetro Haste Longa do Acel. PR.		

TOTAL DE PEÇAS R$

SERVIÇOS

HORAS	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	1H		

TOTAL DOS SERVIÇOS R$

DESLOCAMENTO KMS

OBS.:

DATA: 22 / 01 / 20 22 HORA INÍCIO 14 : 45 INTERVALO: — : — HORA INÍCIO — : — HORA FINAL 16 : 25

ASS. TÉC. RESPONSÁVEL: Gilberto ASS. CLIENTE:

Gráfica Imigrante Ltda. - Fone (54) 3027-3388