LPV ELETRÔNICA LTDA.
Rua Senador Salgado Filho, 479 - Centro - CEP 93260-140 - Esteio/RS
Tel.: (51) 3459.3455 - Cel.: (51) 99961.5784
lpveletronica@hotmail.com - leandrogflpv@gmail.com

Nº 3776

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

FIRMA: Belcabos Industria de Condutores Eletricos LTDA **FONE:** (54)3217-3000
ENDEREÇO: Rua Antonio Ayer, 132 **CIDADE:** Caxias do Sul **ESTADO:** R.S.
CONTATO: Sr. Marcio/Sr. Julio C. Mauri **DEPTO.:** Produção/Qualidade **CHAMADA EFET. POR:** Sra. Kelly F.

NOSSO(S) TÉCNICO(S) SR.(S): Leandro
DATA E HORA DO PRIMEIRO CONTATO COM O CLIENTE: 02/02/2024 - 10:10h

EQUIP. MODELO: BEST CODE 86 **Nº SÉRIE:** 17-04-07-009 **HORÍMETRO:** 6580:45h

TIPO DA CHAMADA: ( ) INSTALAÇÃO ( ) TREINAMENTO ( ) MANUTENÇÃO
(X) EMERGÊNCIA ( ) DEMONSTRAÇÃO ( ) OUTROS

MOTIVO: Falha de Tubo de Retorno (01-0001)

SERVIÇOS EXECUTADOS: * O equipamento BEST CODE, modelo 86/Nº S: 17-04-07-009 (6580:45h) → Jato (1097:26h) apresentava: Falha de Tubo de Retorno (01-0001).

Fez-se uma rapida verificação e detectou-se que o bico de 65um estava entupido e o sensor de tubo de retorno estava obstruido com tinta ressecada. Substituiu-se o bico de 65um (levado para lavagem no ultrassom na LPV) por um bico de 75um (novo). E desobstruiu-se o sensor de tubo de retorno com solução de limpeza.

Após estes procedimentos, o equipamento foi testado em linha de produção e voltou a funcionar normalmente, apresentando bod qualidade de impressão. (Pressão = 36PSI; Modulação = 180V; frequência = -5; Carga = 65%; Viscosidade Ideal = 45cP; Viscosidade Atual = 2,7cP (57,0s.); Fase: (Ponto = 8; Largura = 8; Qualidade = 100%; Precisão = 99%; Limiar = 34); Temp. Eletrico = 41°C; Temp. Cabeçote = 33°C; Largura = 15; Altura = 5; Atraso = 10; Negrito = 0; Espaço = 0; Rotação = INVERTIDO; velocidade = RAPIDO; Esp. Entre Impressões = 64200; ENCODER = Multiplicador (Multiplicador = 8X) e Filtro = 2960:07h).

DATA	SAÍDA LPV	CHEGADA CLIENTE	SAÍDA CLIENTE	CHEGADA LPV	HORAS REFEIÇÕES	RESUMO GERAL		
						HN	HE	Km Total
02/02	11:45	13:30	16:15	18:00	—	—	—	244Km

DESPESASADICIONAIS

PEÇAS DE REPOSIÇÃOFORNECIDAS

QUANT.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
01		Bico de 75um BEST CODE

OBS.: A NOTA FISCAL REFERENTE A(S) PEÇA(S) ACIMA RELACIONADAS BEM COMO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERÃO APRESENTADAS OPORTUNAMENTE.

02/02/2024 — Júlio C. Mauri (Sup. Qual.) — _____

Data — NOME POR EXTENSO E CARGO — ASS. DO CLIENTE