AC Trans Ltda. EPP
Rua Bolívia, 1919 - Bairro Jardim América
CEP 95050.090 - CAXIAS DO SUL - RS
FONE/FAX (54) 3228.9498

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8244

Cliente: Bil Trabes
Endereço: Cidade:
Responsável: Leon Departamento:
Técnico Responsável: Gilberto
Modelo da Máquina: PR-16 Série: Horímetro:
Garantia: ( )Sim (X)Não Máquina ficou parada: ( )Sim (X)Não

Defeitos Alegados:
Vazamento de óleo
MANGUEIRA do cilindro de inclinação furada e cilindro do retratil vazando

Defeitos Constatados:
foi feito o troca da mangueira e trocado o conjunto de vedação.
MAQUINA ficou ok.

Causa dos Defeitos:

Serviços à serem executados:
Comunicamos aos nossos clientes que:
1º - As despesas com a hospedagem e alimentação de nossos técnicos, quando em serviço externo, serão de responsabilidade do cliente, conforme o orçamento.
2º - Serviços realizados fora do horário normal serão cobrados da seguinte forma:
(50% das 18:00 às 22:00 e 100% das 22:01 Às 6:00, adicional sobre hora de trabalho normal)
3º - A aprovação das horas de serviços deverão ser feitas por pessoas devidamente autorizadas pela gerência.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	01	MANGUEIRA do CILINDRO de INCLINAÇÃO		
	01	Jogo de vedação do cilindro retratil.		
			TOTAL DE PEÇAS R$	

SERVIÇOS	HORAS	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	5:00 H			
			TOTAL DOS SERVIÇOS R$	

DESLOCAMENTO KMS _____

OBS.: _____

DATA: 26 / 07 / 2013 HORA INÍCIO 08 : 40 INTERVALO: 12 : 00 HORA INÍCIO 13 : 30 HORA FINAL 15 : 00

ASS. TÉC. RESPONSÁVEL: _____ ASS. CLIENTE: LEON

Gráfica Imigrante Ltda. - Fone (54) 3027-3388