FONE/FAX (54) 3228.9498

8810

Cliente: Bel Balaros

Endereço: | Cidade:

Responsável: | Departamento:

Técnico Responsável: Gilberto

Modelo da Máquina: PR 16 | Série: | Horímetro:

Garantia: ( )Sim ( )Não | Máquina ficou parada: ( )Sim ( )Não

Defeitos Alegados:

Luz do Painel Acesa

Defeitos Constatados: Foi verificado a máquina e visto que havia alguns fios descapados e fechando contato com o chassi da máquina, podendo dar mal funcionamento

Causa dos Defeitos: Foi feito o isolamento e testado a máquina, que não apresenta defeitos.

Serviços à serem executados:

Comunicamos aos nossos clientes que:

1º - As despesas com a hospedagem e alimentação de nossos técnicos, quando em serviço externo, serão de responsabilidade do cliente, conforme o orçamento.

2º - Serviços realizados fora do horário normal serão cobrados da seguinte forma:
(50% das 18:00 às 22:00 e 100% das 22:01 Às 6:00, adicional sobre hora de trabalho normal)

3º - A aprovação das horas de serviços deverão ser feitas por pessoas devidamente autorizadas pela gerência.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
			TOTAL DE PEÇAS R$	

SERVIÇOS	HORAS	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	1:30	H		
			TOTAL DOS SERVIÇOS R$	

DESLOCAMENTO KMS _____

OBS.: _____

DATA: 15 / 01 / 20 24 HORA INÍCIO 08 : 35 INTERVALO: — : — HORA INÍCIO — : — HORA FINAL 09 : 45

ASS. TÉC. RESPONSÁVEL: Gilberto ASS. CLIENTE: Luiz C. de Siqueira

Gráfica Imigrante Ltda. - Fone (54) 3027-3388