

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 5138

CLIENTE

Razão Social: Bel Cabos

Data: 30/09/2024

Modelo Do (s) equipamentos (s): BKP 3080 Fluo Air

Número (s) de série: 13371

Horímetro: 57317

N° de horas p/ próxima preventiva: 3000 horas

Responsável / Contato: Julio

Aprovação do Cliente:

CHAMADA

Motivo da Chamada: Manutenção Preventiva

Hora de Chegada: 11:35

Hora de Saída: 12:55

Total Km: 47 Km

ATENDIMENTO TÉCNICO

Técnico: James

Descrição dos Serviços Executados:

— Realizado o serviço de manutenção preventiva com a troca do óleo, filtro do óleo, filtro de ar primário e secundário e separador.

— Necessário substituir o reparo da prensa mínima (0210002)

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação		() Rep. Admissão			Temp. óleo: 80°C
	() Cil. admissão		() Rep. Alívio			Temp. ambiente: 23°C
	() Correias kit		() Rep. Press. Mín			Temp. secador: 45°C
	() Elemento coal.		() Rep. Retenção			Pressão operação: 9 Bar
007-0389	(X) Filtro ar primário		() Rep. Termost.			Nível de óleo: OK
007-0390	(X) Filtro ar secund.		() Pressost. KP			Tipo de óleo: 4000 A
007-0383	(X) Filtro de óleo		() Separador			Ventiladores: OK
	() Horímetro		() Sensor Temp.			Limpeza radiador: OK
	() Mangueiras		() Tubo nylon			Vazamentos: OK
101.0173-0	() Óleo 1.000h		() Válvula Segur.			Tensão correias: OK
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	23 Lit	() Visor Fluxo			Purga secador: OK
101.0239-0	() Óleo 8.000h		() Visor Nível			
010.0011-0	() Óleo MS Lub		()			
	() Porca anilha		()			
	()		()			
	()		()			

Mão de Obra:

Deslocamento:

M.D.O Total:

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 5138

CLIENTE

 Razão Social: *Bel Cabos*

 Data: *30/09/2024*

 Modelo Do (s) equipamentos (s): *SKP 3080 Flex Air*

 Número (s) de série: *13371*

 Horímetro: *51317*

 N° de horas p/ próxima preventiva: *3000 horas*

 Responsável / Contato: *Julio*

Aprovação do Cliente:

CHAMADA

 Motivo da Chamada: *Manutenção Preventiva*

 Hora de Chegada: *11:35*

 Hora de Saída: *12:55*

 Total Km: *47 Km*

ATENDIMENTO TÉCNICO

 Técnico: *James*

Descrição dos Serviços Executados:

— Realizado o serviço de manutenção preventiva com a troca do óleo, filtro do óleo, filtro de ar primário e secundário e separador.

— Necessário substituir o reparo da prensa mínima (0210002)

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação		() Rep. Admissão			
	() Cil. admissão		() Rep. Alívio			Temp. óleo: <i>80°C</i>
	() Correias kit		() Rep. Press. Mín			Temp. ambiente: <i>23°C</i>
	() Elemento coal.		() Rep. Retenção			Temp. secador: <i>45°C</i>
<i>007-0389</i>	(X) Filtro ar primário		() Rep. Termost.			Pressão operação: <i>9 BAR</i>
<i>007-0390</i>	(X) Filtro ar secund.		() Pressost. KP			Nível de óleo: <i>OK</i>
<i>007-0383</i>	(X) Filtro de óleo		<i>021-0002</i> (X) Separador			Tipo de óleo: <i>4000h</i>
	() Horímetro		() Sensor Temp.			Ventiladores: <i>OK</i>
	() Mangueiras		() Tubo nylon			Limpeza radiador: <i>OK</i>
101.0173-0	() Óleo 1.000h		() Válvula Segur.			Vazamentos: <i>OK</i>
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	<i>23 Lit</i>	() Visor Fluxo			Tensão correias: <i>OK</i>
101.0239-0	() Óleo 8.000h		() Visor Nível			Purga secador: <i>OK</i>
010.0011-0	() Óleo MS Lub		()			
	() Porca anilha		()			
	()		()			
	()		()			

Mão de Obra:

Deslocamento:

M.D.O Total:

