

10989

Cliente: Belcohon		Cidade:	
Endereço:		Cidade:	
Responsável: Julio		Departamento:	
Técnico Responsável: Gilberto			
Modelo da Máquina: PR-16	Série:	Horímetro:	
Garantia: () Sim (x) Não	Máquina ficou parada: () Sim (x) Não		
Defeitos Alegados: ALARME DE PREVENTIVA			
foi feito o alarme no modulo para os próximos 500h para e indicado sempre fazer o troca do óleo hidráulico e da transmissão a cada 500h.			
Defeitos Constatados: Máquina está on- e lida			
OKPR PREVENTIVA com troca do óleo 68 e transmissão			
Causa dos Defeitos: foi coletado uma poleteira para conserto (está em garantia)			

Serviços à serem executados:

Comunicamos aos nossos clientes que:

- 1º - As despesas com a hospedagem e alimentação de nossos técnicos, quando em serviço externo, serão de responsabilidade do cliente, conforme o orçamento.
- 2º - Serviços realizados fora do horário normal serão cobrados da seguinte forma:
(50% das 18:00 às 22:00 e 100% das 22:01 às 6:00, adicional sobre hora de trabalho normal)
- 3º - A aprovação das horas de serviços deverão ser feitas por pessoas devidamente autorizadas pela gerência.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
TOTAL DE PEÇAS R\$				

SERVIÇOS	HORAS	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	1.00 H			
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$				

DESLOCAMENTO KMS _____

OBS.: _____

DATA: 02 / 07 / 25 HORA INÍCIO 14:00 INTERVALO: _____ HORA INÍCIO: _____ HORA FINAL 14:30

ASS. TÉCN. RESPONSÁVEL: _____ ASS. CLIENTE: _____