

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 21/10/24

Técnico Carlos Fernando

Cliente: Belcabos		CNPJ: —		Cidade: Baxias do Sul	
Fabricante: H. TACH.		Tinta: 33114		Diluyente: 33118	
Modelo Impressora: UXB 260WG		Horímetro: 12 864 / 2090		Nº de Série: UXB 260 750012	
Saída Base: 09:05		Chegada Destino: 11:55		Saída Destino: 12:55	
Chegada Base (Prevista): 15:25					
Categoria do Serviço:	AC	Comercial	AT	Técnica	CM
Contrato	IN	Instalação	MC	Corretiva	MP
Preventiva	SG	Garantia	TR	Treinamento	
Descrição do Serviço:	VI	Cortesia	CA	Campo	OF
Oficina	AL	Aluguel	DI	Diversas	RE
Retrabalho	DE	Demo			
Verificações:	Aterramento		Não	Sim	Valores
Nobreak					
Medições:	F N		210V		
	F T		210V		
	N T		0V		

Observações: Instalação de Sinalizador.

Ações: Realizada instalação do Sinalizador, feitos testes para verificar funcionamento tudo ok. Equipamento em falta de produção. Equipamento funcionando normalmente.

Tipo de Falha	C. Impres.	C. Hidr.	C. Eletr.	F. Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Sinalizador Torre 3 cores			1		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviços prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solventes) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	21/10								
Chegada	11:55								
Saída	12:55								

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00 hs)	294	3,10		2h04	29,00		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 08:00 hs)							
Extras (Sáb. Dom e Feriados)							

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.



SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

BRASIL

Estrada João Passuelo, 342
Vila Nova CEP: 91740 550 Porto Alegre Brasil
Fone: (51) 3243 6017 / 3264 5178 / 3243 6062 / 3261 1927
E mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001 84 I.E: 096/3411349

Nº 16975

RELATÓRIO TÉCNICO

Data

27/03/2024

Técnico

Carlos Fernando

Cliente:	Belcabelos	CNPJ:	—	Cidade:	Caxias do Sul											
Fabricante:	Hilatch	Tinta:	SPY 311A	Diluyente:	1H 38											
Modelo Impressora:	RX350J60CW	Horímetro:	31158 / 1794	Nº de Série:	16475702											
Saída Base:	09.05	Chegada Destino:	11.55	Saída Destino:	13.05											
				Chegada Base (Prevista):	13.40											
Categoria do Serviço:	AC	Comercial	AT	Técnica	CM	Contrato	IN	Instalação	MC	Corretiva	MP	Preventiva	SG	Garantia	TR	Treinamento
Descrição do Serviço:	VI	Cortesia	CA	Campo	OF	Oficina	AL	Aluguel	DI	Diversas	RE	Retrabalho	DE	Demo		
Verificações:			Não	Sim	Valores											
		Aterramento														
		Nobreak														

Observações:

Instalação de Sinalizador.

Ações:

Realizada instalação do sinalizador, feito testes para verificar funcionamento todo ch. Equipamento em linha de produção funcionando normalmente.

Tipo de Falha	C. Impres.		C. Hidr.		C. Eletr.		F. Oper.		Softw		Outros	
---------------	------------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	-------	--	--------	--

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Sinalizador Torre Seca			1		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviços prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluídos (tintas e solventes) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	27/03											
Chegada	12.05											
Saída	13.05											

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00 hs)	294	3,10		1 hora	2000		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 08:00 hs)							
Extras (Sáb. Dom e Feriados)							

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.