



# Relatório de Assistência Técnica 06256

## Niehoff-Herborn Máquinas LTDA.

Rua Mar Vermelho, 1092  
 06412-140 - BARUERI - SP - BRASIL  
 Tel.: (011) 4199-3600 - Fax: (011) 4199-3624  
 E-mail: dep.tec@niehoff.com.br - site: www.niehoff.com.br  
 CNPJ: 46.348.140/0001-56  
 Inscr. Est.: 206.009.590.110

Distribuição:  
 Secret. Bco  
 Cliente Az  
 AT Vd  
 Fin Am

Cliente: Belcabo Nome do Técnico: Felipe Alves Horas: 35278,74 Km Saída: \_\_\_\_\_  
 Falar com: Sr. Julio / Sr. Alex Km Entrada: \_\_\_\_\_  
 MC. Nr.: 10.804287 PC. Nr.: \_\_\_\_\_ Km Total: \_\_\_\_\_

Dia	Data	Início	Término	Pausa	Horas cobrar	Total Horas	Horas de viagem	Horas Extras	MC. Nr. da Máquina	Serviço Prestado/Pendências	Km Total:
Segunda-Feira										03/04/24: Análise da falha ocorrida "O sensor travou".	
Terça-Feira										- Instalação do sensor Indutivo = 249-301 a ser faturado pelo Niehoff. (298040-3)	
Quarta-Feira	03/04/24	06:30	12:00							- Ajuste do sensor, e teste OPERACIONAL	
Quinta-Feira	04/04/24	12:00	17:45	1h						Obs: O conjunto do Espalhar U-Hung está com um defeito com Jogo, o que pode influenciar na não detecção do Ativador pelo sensor quando falha do conjunto.	
Sexta-Feira	04/04/24	08:00	09:30							- Recomendamos que seja substituídos peças que possam estar danificadas para um melhor rendimento.	
Sábado										04/04/24: - Foi necessário refazer o ajuste do sensor.	
Domingo											
<b>Total de Horas</b>											

Confirmamos a execução dos serviços acima discriminados



Autorizamos o faturamento



Data 04/04/24 Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_

Assinatura do Técnico \_\_\_\_\_

Assinatura da Gerência Técnica \_\_\_\_\_

*Felipe Alves*