

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 4087

CLIENTE

Razão Social:

Bel Cabos

Data:

22/05/2024

Modelo Do (s) equipamentos (s):

SKP 3050 Flex Air

Número (s) de série:

13371

Horímetro:

47864

Nº de horas p/ próxima preventiva:

3000 horas

Responsável / Contato:

Alex

Aprovação do Cliente:

Mr. Alex

CHAMADA

Motivo da Chamada:

Manutenção Preventiva

Hora de Chegada:

11:20

Hora de Saída:

12:30

Total Km:

16 Km

ATENDIMENTO TÉCNICO

Técnico:

James

Descrição dos Serviços Executados:

Realizado o serviço de manutenção preventiva, com a troca do óleo, filtro de óleo, filtro de ar primário e secundário e separador.

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação			() Rep. Admissão		Temp. óleo: 83°C
	() Cil. admissão			() Rep. Alívio		Temp. ambiente: 25°C
	() Correias kit			() Rep. Press. Mín		Temp. secador: -
	() Elemento coal.			() Rep. Retenção		Pressão operação: 8.0 Bar
007.0170	(X) Filtro ar primário			() Rep. Termost.		Nível de óleo: OK
007.0171	(X) Filtro ar secund.			() Pressost. KP		Tipo de óleo: 4000 S
007.0383	(X) Filtro de óleo		021.0009	(X) Separador		Ventiladores: OK
	() Horímetro			() Sensor Temp.		Limpeza radiador: HOV
	() Mangueiras			() Tubo nylon		Vazamentos: OK
101.0173-0	() Óleo 1.000h			() Válvula Segur.		Tensão correias: -
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	2345		() Visor Fluxo		Purga secador: -
101.0239-0	() Óleo 8.000h			() Visor Nível		
010.0011-0	() Óleo MS Lub			()		
	() Porca anilha			()		
	()			()		
	()			()		