

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 5138

CLIENTE	Razão Social:	Bel Cabos		Data:	30/09/2024	
	Modelo Do (s) equipamentos (s):	BKP 3030 Flare Air				
	Número (s) de série:	13371				
	Horímetro:	57317				
	Nº de horas p/ próxima preventiva:	3000 horas				
	Responsável / Contato:	Julio		Aprovação do Cliente:		
CHAMADA	Motivo da Chamada:	Manutenção Preventiva				
	Hora de Chegada:	11:35	Hora de Saída:	12:55	Total Km:	47 Km
ATENDIMENTO TÉCNICO	Técnico:	James				
	Descrição dos Serviços Executados:	— Realizado o serviço de manutenção preventiva com a troca do óleo, filtro do óleo, filtro de ar primário e secundário e separador. — Necessário substituir o reparo da pressão mínima (0210002)				

FATURAMENTO	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
		() Anel vedação			() Rep. Admissão		
		() Cil. admissão			() Rep. Alívio		Temp. óleo: 80°C
		() Correias kit			() Rep. Press. Mín		Temp. ambiente: 23°C
		() Elemento coal.			() Rep. Retenção		Temp. secador: 75°C
007-0389	(X) Filtro ar primário				() Rep. Termost.		Pressão operação: 9 BKP
007-0390	(X) Filtro ar secund.				() Pressost. KP		Nível de óleo: OK
007-0383	(X) Filtro de óleo			021-0004	(X) Separador		Tipo de óleo: 4000
	() Horímetro				() Sensor Temp.		Ventiladores: OK
	() Mangueiras				() Tubo nylon		Limpeza radiador: OK
101.0173-0	() Óleo 1.000h				() Válvula Segur.		Vazamentos: OK
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	23 LB			() Visor Fluxo		Tensão correias: OK
101.0239-0	() Óleo 8.000h				() Visor Nível		Purga secador: OK
010.0011-0	() Óleo MS Lub				()		
	() Porca anilha				()		
	()				()		
	()				()		