

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 4504

CLIENTE

Razão Social: BELCABOS

Data: 03/06/24


Modelo Do (s) equipamentos (s): SRS 290

Número (s) de série: 2699

Horímetro:

Nº de horas p/ próxima preventiva:

Responsável / Contato: JULIO

Aprovação do Cliente: 

CHAMADA

Motivo da Chamada: Secador Não Liga

Hora de Chegada: 13:30

Hora de Saída: 15:30

Total Km: 16

ATENDIMENTO TÉCNICO

Técnico: LUCAS

Descrição dos Serviços Executados:

Realizada a substituição do controlador e a programação do mesmo. Foi realizada a substituição pelo fato de o controlador que estava instalado não ser original Schulz e não termos a parametrização para ser aplicada neste controlador.

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação			() Rep. Admissão		
	() Cil. admissão			() Rep. Alívio		
	() Correias kit			() Rep. Press. Mín		
	() Elemento coal.			() Rep. Retenção		
	() Filtro ar primário			() Rep. Termost.		
	() Filtro ar secund.			() Pressost. KP		
	() Filtro de óleo			() Separador		
	() Horímetro			() Sensor Temp.		
	() Mangueiras			() Tubo nylon		
101.0173-0	() Óleo 1.000h			() Válvula Segur.		
101.0319-0	() Óleo 4.000h			() Visor Fluxo		
101.0239-0	() Óleo 8.000h			() Visor Nível		
010.0011-0	() Óleo MS Lub		012.5096	() Controlador	1	
	() Porca anilha			()		
	()			()		
	()			()		