

Cliente: <i>Bel Cabos</i>		
Endereço:		Cidade:
Responsável:		Departamento:
Técnico Responsável: <i>G. L. B. K.</i>		
Modelo da Máquina: <i>PR-16</i>	Série:	Horímetro:
Garantia: () Sim (x) Não	Máquina ficou parada: () Sim (x) Não	
Defeitos Alegados: <i>Disparando.</i>		
Defeitos Constatados: <i>Foi verificado a máquina e o mesmo não apresentou defeito, porém ao retestar o potenciómetro foi visto que o mesmo tem uma folga e pode ser este o motivo de a máquina disparar.</i>		
Causa dos Defeitos: <i>Foi feito o teste do potenciómetro e liberada a máquina para teste e fim em observação.</i>		

Serviços à serem executados:

Comunicamos aos nossos clientes que:

- 1º - As despesas com a hospedagem e alimentação de nossos técnicos, quando em serviço externo, serão de responsabilidade do cliente, conforme o orçamento.
- 2º - Serviços realizados fora do horário normal serão cobrados da seguinte forma:
(50% das 18:00 às 22:00 e 100% das 22:01 às 6:00, adicional sobre hora de trabalho normal)
- 3º - A aprovação das horas de serviços deverão ser feitas por pessoas devidamente autorizadas pela gerência.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	<i>01</i>	<i>Potenciômetro</i>		
TOTAL DE PEÇAS R\$				

SERVIÇOS	HORAS	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
	<i>1:15</i>	<i>II</i>		
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$				

ESLOCOMENTO KMS _____

BS.: _____

ATA: *26 / 04 / 2025* HORA INÍCIO *10 : 45* INTERVALO: _____ HORA INÍCIO _____ HORA FINAL *12 : 00*

SS. TÉC. RESPONSÁVEL: *G. L. B. K.* ASS. CLIENTE: *Elaine Longhi*