

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                         |                          |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                            |  | <b>RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO</b> |                          | <b>1057</b>                 |  |
| <b>Cliente:</b> BELCABOS                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Unidade:</b> CAXIAS DO SUL           |                          | <b>Nº da Obra:</b> 4915 (A) |  |
| <b>Serviço Executado:</b> Manutenção preventiva em subestacao                                                                                                                                                                                               |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Itens/escopo concluído(s) da proposta/contrato:</b>                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |                          |                             |  |
| Conforme contrato foi realizado a manutenção preditiva em subestação elétrica cliente Belcabos; contemplando; inspeção visual, limpeza geral da área física da subestação, ensaios elétricos em equipamentos e periféricos e reaperto de conexões!          |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Itens/escopo pendentes(s) da proposta/contrato:</b>                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |                          |                             |  |
| Sem pendências                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Principais Irregularidades:</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |                          |                             |  |
| Sem irregularidades                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Observações gerais e comentários finais:</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                                         |                          |                             |  |
| Demais informações em relatório posterior futuro! Após energizar a subestação opera normalmente sem nenhuma alteração! Foi observado problema no fechamento do disjuntor de média tensão! Sendo assim recomendado uma correção na parte mecânica do mesmo , |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Status:</b> Concluído                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                         | <b>Data:</b> 23/12/2025  |                             |  |
| <b>Horários do Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         |                          |                             |  |
| Chegada: 23/12/2025 07:44                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         | Inicio: 23/12/2025 07:56 |                             |  |
| I. Interv:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                         | T. Interv:               |                             |  |
| Termino: 23/12/2025 15:57                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                         | Saída: 23/12/2025 16:08  |                             |  |
| <b>Executantes do serviço</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |                          |                             |  |
| Leandro Souza, Jefferson Silva, Andre Passeto                                                                                                                                                                                                               |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Validação do serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                         |                          |                             |  |
| Técnico Responsável: Andre Passeto                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |                          |                             |  |
| Nome do Cliente: JULIO (julio.mauri@belcabos.com.br;andre.passeto@gruposingel.com.br)                                                                                                                                                                       |  |                                         |                          |                             |  |
| Validação Eletrônica do Responsável pelo Cliente: 4098                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |                          |                             |  |
| <b>Número de Telefone Plantão 24hs (51) 98413-9330</b>                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |                          |                             |  |