

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 6464

CLIENTE

Razão Social: Belcabos

Data: 17/04/25

Modelo Do (s) equipamentos (s): SRP 3050

Número (s) de série: 13371

Horímetro: 58534

N° de horas p/ próxima preventiva: 3000

Responsável / Contato: Julio

Aprovação do Cliente:

CHAMADA

Motivo da Chamada: Aquecimento

Hora de Chegada: 10:40

Hora de Saída: 12:00

Total Km: 16

ATENDIMENTO TÉCNICO

Técnico: Lucas

Descrição dos Serviços Executados:

Realizada manutenção preventiva com a substituição do óleo, filtro do óleo, filtros do ar, elemento separador.

Substituído joelho do pescador e mang. 1/4 nylon.

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação			() Rep. Admissão		Temp. óleo:
	() Cil. admissão			() Rep. Alívio		Temp. ambiente:
	() Correias kit			() Rep. Press. Mín		Temp. secador:
	() Elemento coal.			() Rep. Retenção		Pressão operação:
0070389	(X) Filtro ar primário	1		() Rep. Termost.		Nível de óleo:
0070390	(X) Filtro ar secund.	1		() Pressost. KP		Tipo de óleo:
0070383	(X) Filtro de óleo	1	0030009	(X) Separador	1	Ventiladores:
	() Horímetro			() Sensor Temp.		Limpeza radiador:
	() Mangueiras		1/4"	(X) Tubo nylon	1	Vazamentos:
101.0173-0	() Óleo 1.000h			() Válvula Segur.		Tensão correias:
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	27		() Visor Fluxo		Purga secador:
101.0239-0	() Óleo 8.000h			() Visor Nível		
010.0011-0	() Óleo MS Lub		0030571	(X) Conexão joelho	1	
	() Porca anilha			()		
	()			()		
	()			()		

Mão de Obra:

Deslocamento:

M.D.O Total: