

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 7048

CLIENTE

Razão Social: BelcABOS

Data: 18/08/25

Modelo Do (s) equipamentos (s): SRP 3050

Número (s) de série: 13371

Horímetro: HT 60453 CP 56978

Nº de horas p/ próxima preventiva: 1082

Responsável / Contato:

Aprovação do Cliente: X

CHAMADA

Motivo da Chamada: vazamento

Hora de Chegada: 16:00

Hora de Saída: 17:00

Total Km: 16

ATENDIMENTO TÉCNICO

Técnico: Lucas

Descrição dos Serviços Executados:

Completado nível do óleo e desobstruído
colmeia do Radiador com ar comprimido.

Agendar lavagem do Radiador e retirada
de diversos pontos de vazamentos tubos de nylon.

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação			() Rep. Admissão		
	() Cil. admissão			() Rep. Alívio		Temp. óleo: 87
	() Correias kit			() Rep. Press. Mín		Temp. ambiente: 20
	() Elemento coal.			() Rep. Retenção		Temp. secador: 14
	() Filtro ar primário			() Rep. Termost.		Pressão operação: 8
	() Filtro ar secund.			() Pressost. KP		Nível de óleo: OK
	() Filtro de óleo			() Separador		Tipo de óleo: 4000
	() Horímetro			() Sensor Temp.		Ventiladores: OK
	() Mangueiras			() Tubo nylon		Limpeza radiador: A/DK
101.0173-0	() Óleo 1.000h			() Válvula Segur.		Vazamentos: #00-
101.0319-0	() Óleo 4.000h			() Visor Fluxo		Tensão correias: 11
101.0239-0	() Óleo 8.000h			() Visor Nível		Purga secador: 15
010.0011-0	() Óleo MS Lub			()		
	() Porca anilha			()		
	()			()		
	()			()		