

Por: Lucas Marcon (tecnicoevolusul01@gmail.com)

Em: 17/09/2025 14:52

DADOS CLIENTE / EQUIPAMENTO

CLIENTE Belcabos		DATA DO SERVIÇO 17/09/2025	
MODELO DO EQUIPAMENTO (SCHULZ)			
Código	Nome		Quantidade
310	COMPRESSOR SCHULZ SRP 3050E FLEX		1.0
NÚMERO DE SÉRIE 13371	HORÍMETRO 61028	NÚMERO DE HORAS PARA PRÓXIMA PREVENTIVA 506	
LOCAL DE EXECUÇÃO CLIENTE			

DADOS DO CHAMADO

MOTIVO Vazamento de óleo	HORÁRIO DE CHEGADA 13:25:00	KM 16
-----------------------------	--------------------------------	----------

ATENDIMENTO TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO LUCAS	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CLIENTE Realizada a limpeza do compressor e observado o equipamento trabalhando, porém o equipamento não apresentou vazamentos. Foi orientado o cliente na pessoa do senhor Rodrigo a observar mangueiras hidráulicas, descarga da unidade e selo da unidade a cada duas horas para identificação do vazamento.	

CHECK LIST DE OPERAÇÃO

PEÇAS UTILIZADAS (COM CADASTRO)

Código	Nome	Quantidade
376	Não aplicável	1.0

TEMPERATURA DO ÓLEO (°C) 80	TEMPERATURA AMBIENTE (°C) 25	TEMPERATURA DO SECADOR (°C) 0
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

PRESSÃO DE OPERAÇÃO (Bar) 8	
--------------------------------	--

NÍVEL DO ÓLEO	Conforme
---------------	----------

TIPO DE ÓLEO (h) 4.000h	
----------------------------	--

VENTILADORES	Conforme
--------------	----------

LIMPEZA DO RADIADOR	Conforme
---------------------	----------

VAZAMENTOS	Não conforme
------------	--------------

TENSÃO DAS CORREIAS	N/A
---------------------	-----

PURGA DO SECADOR		N/A	
FINALIZAÇÃO			
RESTAM PENDÊNCIAS NO ATENDIMENTO?		NÃO	
HORÁRIO DE SAÍDA		NOME DO CLIENTE/RESPONSÁVEL NO LOCAL	
14:55:00		Rodrigo	
ASSINATURA DO CLIENTE/RESPONSÁVEL NO LOCAL			
			
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL			
			