



SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

BRASIL Estrada João Passuelo, 542
Vila Nova - CEP 91740-550 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3243.6017 / 3264.5178 / 3243.6062 / 3261.1927
E-mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001-84 - I.E: 096/3411349

Ex 04
Nº 15147

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 14 / 12 / 23

Técnico Carlos Fernando

Cliente: <u>Delcabras</u>	CNPJ:	Cidade: <u>Caxias do Sul</u>
Fabricante: <u>H. tach.</u>	Tinta: <u>B11Y</u>	Diluyente: <u>53038</u>
Modelo Impressora: <u>Uxb 300WG</u>	Horímetro: <u>8254 / 723</u>	Nº de Série: <u>Uxb08750012</u>
Saída Base: <u>08:15</u>	Chegada Destino: <u>13:05</u>	Saída Destino: <u>17:00</u>
Chegada Base (Prevista): <u>20:00</u>		
Categoria do Serviço: AC Comercial AT Técnica CM Contrato IN Instalação MC Corretiva MP Preventiva SG Garantia TR Treinamento		
Descrição do Serviço: VI Cortesia CA Campo OF Oficina AL Aluguel DI Diversas RE Retrabalho DE Demo		
Verificações: Aterramento ☒ Nobreak ☒	Sim Não Valores	Medições: F - N <u>817</u> ✓ F - T <u>817</u> ✓ N - T <u>817</u> ✓

Observações: Equipamento com problema de aderência da tinta, mangueira da drenagem manual obstruída.

Ações: Verificada viscosidade do equipamento 3.24 - 38(°C) 97% - Realizada teste de impressão inicial no produto do cliente e logo após imprimir a aderência não foi boa. Realizada parada de jato, mangueira da drenagem por gravidade estava obstruída, foi removida deixando com sucesso de limpar. Drenado a tinta e abalada mangueira além de subir a viscosidade. Jato partiu, viscosidade 1.29 - 35(°C) - 90%, Teste de impressão aderência ficou boa. Quando a viscosidade do equipamento está baixa a tinta não tem uma boa aderência. Equipamento funcionando normalmente.

Tipo de Falha	C. Impres.	C. Hidr.	C. Eletr.	F. Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<u>Sem Material</u>					

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviço prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solvente) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	<u>14/12</u>									
Chegada	<u>13:40</u>									
Saída	<u>16:40</u>									

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00)	<u>312</u>	<u>2,70</u>		<u>3 horas</u>	<u>210,00</u>		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 8:00)							
Extras (Sab. Dom e Feriados)							

Roberto Loureiro
NOME LEGÍVEL

Premanão
Setor

00469238001
RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.



BRASIL
SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Estrada João Passuelo, 342
Vila Nova - CEP 91740-550 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3243.6017 / 3264.5178 / 3243.6062 / 3261.1927
E-mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001-84 - I.E: 096/3411349

Ex 04

Nº 22141

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 25/10/23

Técnico Carlos Fernandes

Cliente: Belcaros	CNPJ:	Cidade: Caxias do Sul
Fabricante: Hitachi	Tinta: 12114 ci	Diluyente: 53018
Modelo Impressora: UXB160WG	Horímetro: 3526 / 4702	Nº de Série: UXB08250012
Saída Base: 08:00	Chegada Destino: 08:23	Saída Destino: 31:10
Chegada Base (Prevista): 20:00		
Categoria do Serviço: AC Comercial AT Técnica CM Contrato IN Instalação MC Corretiva MP Preventiva SG Garantia TR Treinamento		
Descrição do Serviço: VI Cortesia CA Campo OF Oficina AL Aluguel DI Diversas RE Retrabalho DE Demo		
Verificações:	Sim Não Valores	Medições:
Aterramento		F - N
Nobreak		F - T
		N - T

Observações:

Manutenção Preventiva Jencida.
Bico do lado

Ações:

Equipamento estava ligado com jato próximo, testes de qualidade de impressão. Tensão 1163, resistência 23, margem de segurança 04,05. 07,08,09,10 - bom. Potência mínima: 1.40-32°C - 100-180g. drenagem realizada limpeza do sistema de pressão e na conexão com o cilindro. assim com o regulador de pressão, limpeza de reservatório de tinta, o bico havia tido massa no fundo, limpeza do coletor da mangueira de dreno manual, bico foi para a direita, quando bico foi remanejado, notouse que o oring de vedação estava rasgado, foi passada a situação para o cliente que seria necessária a recolha do equipamento para que o oring fosse trocado e seria a primeira mais rápida de atender o cliente passar a situação que necessitava de equipamento e se caso o oring

Tipo de Falha	C. Impres.	C.Hidr.	C.Eletr.	F.Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	---------	----------	---------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1 litro ar			01		
" principal			01		
" luvá			01		
" circulação			01		
" recuperação			02		
Solução de limpeza			02		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviço prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solvente) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	25/10								
Chegada	15:30								
Saída	12:00								

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00)	300	3,70		31:30 min	2300		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 8:00)							
Extras (Sab. Dom e Feriados)							

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.



SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

BRASIL

Estrada João Passuelo, 342
Vila Nova - CEP 91740-550 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3243.6017 / 3264.5178 / 3243.6062 / 3261.1927
E-mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001-84 - I.E: 096/3411349

Nº 22142

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 05/10/03

Técnico Carlos Fernando

Cliente: belcabas	CNPJ:	Cidade: Caxias do Sul
Fabricante: Hitachi	Tinta: 13114 C	Diluyente: S3C42
Modelo Impressora: UXB 360 WG	Horímetro:	Nº de Série: UXB 0875 DO 12
Saída Base: 08:00	Chegada Destino: 08:30	Saída Destino: 18:10
Chegada Base (Prevista): 20:00		
Categoria do Serviço: AC Comercial AT Técnica CM Contrato IN Instalação MC Corretiva MP Preventiva SG Garantia TR Treinamento		
Descrição do Serviço: VI Cortesia CA Campo OF Oficina AL Aluguel DI Diversas RE Retrabalho DE Demo		
Verificações: Aterramento Sim Não Valores	Medições: F - N 219 V	
Nobreak	F - T 219 V	
	N - T 0 V	

Observações: Continuação do relatório 22141

Ações: ... mesmo rasgado não vencer na hora de pintar o gesso, o cliente assumiu o risco, foi passado para o cliente que em caso houver vencimento após a manutenção concluída, será cobrado mais atendimento e mais será retrabalho. Cliente ciente e assumiu o risco!

abastecida com solução de limpeza para a limpeza do sistema hidráulico, provida, troca de kit de filtros; abastecida com solução, limpeza com 2 litros de água; abastecida com tinta e solvente. Testes finais de ajuste de níveis: T-med: 1165, auto-lee 22; at med 0 a 19; medição de nível: 4 horas; viscosidade 1.33 - 24°C. Equipamento funcionando normalmente!

Tipo de Falha	C. Impres.	C.Hidr	C.Eletr.	F.Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	--------	----------	---------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviço prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solvente) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	05/10									
Chegada	13:30									
Saída	17:40									

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00)	308	3,10		5h30min	230,00		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 8:00)							
Extras (Sab. Dom e Feriados)							

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.



SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

BRASIL

Estrada João Passuelo, 342
Vila Nova - CEP 91740-550 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3243.6017 / 3264.5178 / 3243.6062 / 3261.1927
E-mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001-84 - I.E: 096/3411349

Nº 22181

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 30/10/23

Técnico Marcelo

Cliente:	Belcubos	CNPJ:	-	Cidade:	Caxias do Sul											
Fabricante:	HITACHI	Tinta:	13114	Diluyente:	S1018	Estado:	RS									
Modelo Impressora:	UXB-160WG	Horímetro:	7589	Nº de Série:	UXB08750012											
Saída Base:	09:50	Chegada Destino:	14:30	Saída Destino:		Chegada Base (Prevista):										
Categoria do Serviço:	AC	Comercial	AT	Técnica	CM	Contrato	IN	Instalação	MC	Corretiva	MP	Preventiva	SG	Garantia	TR	Treinamento
Descrição do Serviço:	VI	Cortesia	CA	Campo	OF	Oficina	AL	Aluguel	DI	Diversas	RE	Retrabalho	DE	Demo		
Verificações:		Sim	Não	Valores		Medições:		F - N		F - T		N - T				
	Aterramento															
	Nobreak															

Observações: Troca de Óring Bico

Ações: Equipamento estava em operação, feita a desligamento de tato, retirada Bico, retirada o óring de leitura instalado novo, PARTIDA TATO, FEITO AJUSTE de Ângulo que estava baixo, feita inspeção se há vazamento não tinha. Gota impressão teste OK. Testes: viscosidade 1.59A, 101%, 25°C mod: 10. press: 0.262, T: defum: 3.1K. Imprimindo na linha de produção OK.

Tipo de Falha	C. Impres.	C.Hidr	C.Eletr.	F.Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	--------	----------	---------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Óring SF7000-S.6 PARIS			1		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviço prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solvente) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	30/10/23																			
Chegada	14:40																			
Saída	15:10																			

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00)	298	R\$ 3,70		30 min	R\$ 10,00		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 8:00)							
Extras (Sab. Dom e Feriados)							

Nome Legível	Setor	RG / CPF
João C. Moura	Engenharia	5037597775

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.