

RELATÓRIO TÉCNICO

Data **08/10/24**

Técnico **Christian G**

Cliente: Belcabras	CNPJ:	Cidade: Caxias do Sul
Fabricante: H. Itachi	Tinta: JP-Y311A	Diluinte: TH-18
Modelo Impressora: ARZ SD160E	Horímetro: 30999	Nº de Série: R2S16475702
Saída Base: 08:55	Chegada Destino: 11:30	Saída Destino: 17:30
Chegada Base (Prevista): 18:00		
Categoria do Serviço: AC Comercial AT Técnica CM Contrato IN Instalação MC Corretiva MP Preventiva SG Garantia TR Treinamento Descrição do Serviço: VI Cortesia CA Campo OF Oficina AL Aluguel DI Diversas RE Retrabalho DE Demo		
Verificações:	Não Sim Valores Aterramento Nobreak	Medições: F N 228 F T 228 N T 00,1

Observações: Manutenção Cortada Impressora com Falha de carga elétrica, exigua, bico obstruído, velocidade baixa. Tato desregulado.

Ações: Feito drenagem do sistema hidráulico. Feito lavagem do sistema, bico foi varrido várias vezes para ultrassom, foi necessário colocar no microhumbler, limpou as placas, limpou o Guter, abastecida com dióxido nítro, o bico continuou obstruído então pediu para colocar bico da outra impressora. Equipamento funcionando bem. Foi necessário voltar no outro dia para fazer o acompanhamento do equipamento. Ajustes de Velocidade T.M: 1160 e A.F: 23, Mf: 5. Mudar a velocidade 101 para o Injetor de Cor e Fogos Limpou e Abastecimento. Equipamento OK.

Tipo de Falha	C. Impres.	C. Hidr.	C. Eletr.	F. Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Solução de limpeza			5		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviços prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solventes) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	08/10								
Chegada	11:30	14:30							
Saída	13:00	17:30							

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00 hs)	300 Km	3,40 Km		4 Hrs	210 R\$		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 08:00 hs)							
Extras (Sáb. Dom e Feriados)							

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.

RELATÓRIO TÉCNICO

Data **08/10/24**

Técnico **Christian G**

Cliente: Belcabras		CNPJ:		Cidade: Carriús do Sul	
Fabricante: Hatashi		Tinta: JP-Y311A		Diluyente: TH-18	
Modelo Impressora: ARZSD160E		Horímetro: 30999		Nº de Série: R2S16475702	
Saída Base: 08:55		Chegada Destino: 11:30		Saída Destino: 17:30	
				Chegada Base (Prevista): 18:00	
Categoria do Serviço:	AC	Comercial	AT	Técnica	CM
Contrato	IN	Instalação	MC	Corretiva	MP
Preventiva	SG	Garantia	TR	Treinamento	
Descrição do Serviço:	VI	Cortesia	CA	Campo	OF
Oficina	AL	Aluguel	DI	Diversas	RE
Retrabalho	DE	Demo			
Verificações:	Aterramento		Não	Sim	Valores
	Nobreak				
Medições:	F N		220		
	F T		220		
	N T		00,1		

Observações: Manutenção Cortina Impressora com Falha de carga elétrica, exigua, bico obstruído, viscosidade baixa. Tato desregulado.

Ações: Feito drenagem do sistema hidráulico. Feito lavagem do sistema bico foi várias vezes para ultrassom, foi necessário colocar no microhondas, limpeza das placas, limpeza do Guter, abastecida com tinta nobre, o bico continuou obstruído então pediu para colocar bico da outra impressora. Equipamento funcionando bem. Foi necessário voltar no dia para fazer o acompanhamento do equipamento. Ajustes de Nitidez T.M: 1160 A.F: 23, M.F: 5. Molhadar 9 viscosidade 101 passado Injeção de Corante Toga Limpeza e Alinhamento. Equipamento OK.

Tipo de Falha	C. Impres.	C. Hidr.	C. Eletr.	F. Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	----------	-----------	----------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Solução de limpeza			5		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviços prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solventes) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	08/10								
Chegada	11:30	14:30							
Saída	13:00	17:30							

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00 hs)	300 KM	3,70 km		4 Hrs	210 R\$		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 08:00 hs)							
Extras (Sáb. Dom e Feriados)							

Nome Legível: Julio César Moura **Sector:** Gerente de Engenharia **RG / CPF:** 3037597725

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.