

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

 Nº **6448**

CLIENTE

 Razão Social: **Belcabos**

 Data: **30/08/25**

 Modelo Do (s) equipamentos (s): **SRP 3050**

 Número (s) de série: **13371**

 Horímetro: **60685**

 N° de horas p/ próxima preventiva: **850**

 Responsável / Contato: **Rodrigo**

 Aprovação do Cliente: **Rodrigo**

CHAMADA

 Motivo da Chamada: **LAVAGEM Radiador**

 Hora de Chegada: **8:00**

 Hora de Saída: **11:35**

 Total Km: **16x2**

ATENDIMENTO TÉCNICO

 Técnico: **Lucas / Mateus**

Descrição dos Serviços Executados:

**Realizada a Retirada, Lavagem e Reinstalação do Radiador do óleo.**  
**Substituído todos os tubos de nylon.**

FATURAMENTO

| CÓDIGO     | PEÇAS                  | QUANT. | CÓDIGO         | PEÇAS               | QUANT.     | Checklist:                  |
|------------|------------------------|--------|----------------|---------------------|------------|-----------------------------|
|            | ( ) Anel vedação       |        |                | ( ) Rep. Admissão   |            |                             |
|            | ( ) Cil. admissão      |        |                | ( ) Rep. Alívio     |            | Temp. óleo: <b>78</b>       |
|            | ( ) Correias kit       |        |                | ( ) Rep. Press. Mín |            | Temp. ambiente: <b>20</b>   |
|            | ( ) Elemento coal.     |        |                | ( ) Rep. Retenção   |            | Temp. secador: <b>-11</b>   |
|            | ( ) Filtro ar primário |        |                | ( ) Rep. Termost.   |            | Pressão operação: <b>8</b>  |
|            | ( ) Filtro ar secund.  |        |                | ( ) Pressost. KP    |            | Nível de óleo: <b>OK</b>    |
|            | ( ) Filtro de óleo     |        |                | ( ) Separador       |            | Tipo de óleo: <b>4000</b>   |
|            | ( ) Horímetro          |        |                | ( ) Sensor Temp.    |            | Ventiladores: <b>OK</b>     |
|            | ( ) Mangueiras         |        |                | (X) Tubo nylon      | <b>25M</b> | Limpeza radiador: <b>OK</b> |
| 101.0173-0 | ( ) Óleo 1.000h        |        |                | ( ) Válvula Segur.  |            | Vazamentos: <b>OK</b>       |
| 101.0319-0 | ( ) Óleo 4.000h        |        |                | ( ) Visor Fluxo     |            | Tensão correias: <b>-11</b> |
| 101.0239-0 | ( ) Óleo 8.000h        |        |                | ( ) Visor Nível     |            | Purga secador: <b>-11</b>   |
| 010.0011-0 | ( ) Óleo MS Lub        |        | <b>0210057</b> | (X) Porca anil 10   |            |                             |
|            | ( ) Porca anilha       |        |                | ( )                 |            |                             |
|            | ( )                    |        |                | ( )                 |            |                             |
|            | ( )                    |        |                | ( )                 |            |                             |

Mão de Obra:

Deslocamento:

M.D.O Total: