

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

 Nº **3258**

CLIENTE

 Razão Social: **Belcabos**

Data:


 Modelo Do (s) equipamentos (s): **3050**

 Número (s) de série: **48490 13371**

 Horímetro: **48490**

 Nº de horas p/ próxima preventiva: **3000**

Responsável / Contato:

 Aprovação do Cliente: **X** 

CHAMADA

 Motivo da Chamada: **Manutenção Preventiva**

 Hora de Chegada: **11:15**

 Hora de Saída: **12:45**

 Total Km: **17**

ATENDIMENTO TÉCNICO

 Técnico: **Lucas**

Descrição dos Serviços Executados:

**Realizada a troca do óleo 4000
 substituído filtros do AR, filtro do óleo e
 elemento separador**

**Obs: Acompanhar com frequência o nível do
 óleo pois o mesmo estava abaixo do mínimo**

FATURAMENTO

CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	CÓDIGO	PEÇAS	QUANT.	Checklist:
	() Anel vedação			() Rep. Admissão		
	() Cil. admissão			() Rep. Alívio		Temp. óleo: 80
	() Correias kit			() Rep. Press. Mín		Temp. ambiente: 17
	() Elemento coal.			() Rep. Retenção		Temp. secador: -15
	(X) Filtro ar primário	1		() Rep. Termost.		Pressão operação: 8.0
	(X) Filtro ar secund.	1		() Pressost. KP		Nível de óleo: OK
	(X) Filtro de óleo	1		(X) Separador	1	Tipo de óleo: 4000
	() Horímetro			() Sensor Temp.		Ventiladores: OK
	() Mangueiras			() Tubo nylon		Limpeza radiador: +OK-
101.0173-0	() Óleo 1.000h			() Válvula Segur.		Vazamentos: +OK-
101.0319-0	(X) Óleo 4.000h	20		() Visor Fluxo		Tensão correias: -15-
101.0239-0	() Óleo 8.000h			() Visor Nível		Purga secador: -15-
010.0011-0	() Óleo MS Lub			()		
	() Porca anilha			()		
	()			()		
	()			()		

Mão de Obra:

Deslocamento:

M.D.O Total: