



E.M. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME

FONE: (54) 3223 4792

emtech@emtech.ind.br

Rua Ettore Lazzarotto, 356 - Santa Catarina - Caxias do Sul - RS

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 9081

Empresa: Belvalor

Estado:

Telefone:

Cidade:

Técnico: Wladimir

Solicitante: Julho

Data: 25/04/24

Equipamento:

Motor 01 - CORRETIUP

Motivo do Chamado:

Suprimento zona 01

Verificação:

Reli de estado sólido danificado

Serviço Executado:

Troca do reli, teste e liberação

Material

Código	Quant.	Descrição	Código	Quant.	Descrição
	01	Reli de estado sólido			
		SRI-1440			

Tipo de Serviço		Data	Saída	Chegada	Término	Retorno
☒	Assistência Externa	25/04/24	10:10	10:30	11:10	11:30
☐	Laboratório					
☐	Programação					
Corrida	1 Km	Calio				

Observações:

Ass.: [Assinatura]